





Rýhování je značeno klasicky:

- ▶ na líci
- na rubu
- ↪ ohnout přes hranu stolu

Začni dílem 1, do kterého vlep žebra 2 a trn 24. Celek uzavří. Do přední části přilep chladicí agregát 17. Na vyznačené místo na dně dílu 1 přilep podvozek 5 a na něj pravý díl 3 a levý díl 4. ze spodu box na palety 13, blatníky 11, další box na palety 6 a na konec nárazník 10. Na vyznačená místa na dně návěsu přilep dvě podpěrné nohy 7,8 a mezi ně nádrž 16.

Kola.

Zkompletuj vnitřky z dílu 21 a 22, které přilep na kousek odstřížku. Okolo přilep díl 23 a na celek přilep vnější plášť 19. Celek přilep na obvod kola 20 a nakonec přilep vnitřní plášť 18.